





博普检测  
Boopu Testing

## 检测报告

报告编号: 19031001 检测委托单号: 19031001

委托单位	淄博海泰清源电气有限公司	检测对象	污泥
委托单位地址	淄博市桓台县里甲镇	检测类别	例行检测
联系人	吴经理	联系电话	15063600000
采样单位	淄博博普检测科技有限公司	采样日期	2019.03.10
样品数量	水样: 500mL。	环境条件	室内
样品状态	水样: 液态; 污泥: 块状		
分析日期	2019.03.10		
判定依据			
结论	仅对样品负责		
编制人	王博	审核人	王博

签发日期: 2019.03.10



博谱检测  
Bopu Testing

## 检测报告

报告编号: 1903038Y

第 2 页

点位	采样日期	检测项目	检测结果
低碳烯烃再生烟气 脱硫废水排放口	20190315	总磷	0.18
名称		单位	元

### 二、检测依据、使用标准

样品名称	检测项目	检测标准	检测限值
污水	总磷	GB13585	0.05



### 检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容不真实、不完整，本报告作废。
- 3、报告需真实清楚。
- 4、由委托单位自行保管样品，如因保管不善造成样品损坏，由委托单位自行负责。
- 5、未经我公司同意不得将检测报告用于其他用途。

### 宣传

- 6、委托方如对检测报告有异议，请于收到本报告之日起7个工作日内向我公司提出异议，逾期不予处理。
- 7、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎广大客户。